

オートレインタイムスイッチ FV401、FV601、FV801 の雷対策について


2012.10.17

写真は FV601 の電源部です。黄色丸で囲われた部分が雷対策のために組み込まれた部品で、電源部の約 1/3 を占めています。

制御盤の設置地域には雷が多く、その被害も起こっています。

弊社では少しでもその被害を軽減できるように対策を行っています。

FG と呼ばれるグラウンドは必ず接地して下さい。効果が半減します。



スナオ電気株式会社

静岡県浜松市東区下石田町 1495

TEL:053-421-2281 FAX:053-422-0988